

PLAGE DE LA BAIE DE COUSSE (BEAUCOURS)

Commune de Sanary-sur-Mer

Département du Var

Date de mise à jour de la fiche du profil : **Mars 2026**



CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE DE BAINNADE

Période et heure de surveillance :	Juin à aout Septembre	tous les jours de 10h à 19h tous les jours de 10h à 18h
Nature de la plage :	galets	Nature du fond : rocheux + galets
Fréquentation moyenne :	< 80 personnes	Orientation : Ouest
Longueur :	130 m	Pente : environ 7% de 0 à -4 m
Largeur :	10 m	Hydrodynamisme : exposé aux houles d'O à S-O
Équipements / services :	Douches sur la plage, poste de secours et WC au niveau de la route	
Accès / stationnement :	Stationnement le long du chemin de Marine	

HISTORIQUE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE BAINNADE

Classement qualité eau de baignade selon directive européenne 2006/7/CE (Source : ARS PACA):



Eaux de baignade
d'excellente qualité

★★★★ Excellent
★★★ Bon
★★ Suffisant
★ Mauvais

	2022	2023	2024	2025
Classements	★★	★★★★	★★★★	★★★★

Fermetures pendant saison balnéaire 2025

(avril – septembre)- 179 j

3	Fermetures pour eau non conforme.	Total :	2,5 j
6	Fermetures préventives (orages...).	Total :	9.5 j

CARACTÉRISTIQUES DU BASSIN VERSANT DE LA ZONE DE BAINNADE

Bassin versant

69 ha

Occupation du sol :

Tissu urbain discontinu

Réseaux d'assainissement :


Émissaire secondaire (surverse) à -200m dans la baie + émissaire de la station d'épuration

Réseau pluvial :

Présence d'un exutoire pluvial au niveau de la plage

Abords de la plage :

La plage est bordée par la route et des habitations qui la surplombent



SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLE INVENTAIRE ET MESURES DE GESTION

Source	Classement du risque	Seuils d'alerte	Mesures de gestion associées
Pluvial : ruissellement - réseau	 Fort	Fortes précipitations /orage Écoulements observés sur la plage	Analyses bactériologiques rapides en cas de suspicion de pollution avec fermeture préventive pour les éléments classés en risque fort
Eaux Usées : réseau - surverse	 Moyen	Incident à la station d'épuration avec signalement à l'Agence Régionale de Santé	
	 Fort	Surverse du poste de refoulement	
Mouillage	 Faible	Nb de bateaux au large de la plage Vent d'Ouest à Sud-Ouest	

ZONE DE BAINNADE – LOCALISATION DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLE



Profil de plage initial réalisé avec l'aide de l'Agence de l'Eau